
△3 TUTTO INTORNO
DOPO SALDATURA, ZINCARE 0102 PRIMA DI RIMONTARE IL TUTTO
01
90,5 QUOTA RIF. SALDATURA
AL MONTAGGIO ORIENTARE VERSO IL BASSO
2,5 m. daN
13 m. daN
0,8 m. daN
191 192 173 35 38 45 39 21 9 26 25 6 24 27 172 171
36 34 179 28 11 2 85 8 47 1 81 160
15 185 184 183 165 32
3 4 31 29 10 174 12 175 176 19 20 37 178 23 163
180 181 182 190 168 83 84 82 164 177
92 166 167
7 150 151 152 66 153 154 155 156 44 157 158 159 153 162 17

| | | |