△3 TUTTO INTORNO

DOPO SALDATURA ZINCARE 0102 PRIMA DI RIMONTARE IL TUTTO

191 192 173 35 38 45 39 21 9 26 25 6 24 27 172 171

36 34 179 28 11 2 85 8 47 1 81 160

01

90,5 QUOTA RIF. SALDATURA

2,5 m.daN
13 m.daN
0,8 m.daN

3 4 31 29 10 174 12 175 176 19 20 37

AL MONTAGGIO ORIENTARE VERSO IL BASSO

178 23 163

7 151 66 154 156 158 153 17

150 152 153 155 44 157 159 162

15 185 184 183 165 32

180 181 182 190 168 83 84 82 164 177

92 166 167

| | | |