

Municipio
Area Tecnica

RELAZIONE TECNICA

Lavori di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento di alcuni tratti di pavimentazione



L'intervento di seguito analizzato prevede lavori di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento di pavimentazione nella mattonata; rifacimento di scalinata in cemento; ripristino di muretto di contenimento in pietra.

Il tratto oggetto dei lavori sulla vecchia "creuza" realizzata con passatoia centrale in mattoni e corsie laterali in ciottoli di pietrame si presenta in scarse condizioni manutentive, in alcuni tratti la mattonata è sconnessa o addirittura mancante di alcuni elementi.

La porzione interessata dall'opera si sviluppa per una lunghezza pari a metri lineari (circa), ed una larghezza costante di circa 2.0 - 2.2 metri.

L'intervento prevede le seguenti lavorazioni:

- Smontaggio della pavimentazione esistente, con recupero ove possibile dei vecchi mattoni e dei ciottoli
 - Sistemazione del sottofondo
 - Realizzazione rete bianca con inserimento di caditoie e chiusini in ghisa;
- Rifacimento della pavimentazione in accoltellato di mattoni e ciottoli; i nuovi elementi della pavimentazione verranno posti in opera su letto di sabbia di cm. 10 con sottoposto massetto di cemento.
 - Rifacimento di scalinata
 - Ripristino muretto di contenimento

L'intervento prevede il recupero di un tratto di questo antico percorso pedonale, a tutt'oggi ancora molto utilizzato; le opere previste dal progetto, non compromettono in alcun modo le caratteristiche estrinseche dell'impianto viario originale ma ne migliorano l'utilizzo, riportando un tratto del percorso pedonale ad uno stato di manutenzione soddisfacente e fruibile a tutti

Come detto la viabilità in fase di manutenzione si riferisce ad un tratto di mattonata, la larghezza e la pendenza della "creuza", verranno mantenute pari all'esistente.

Il Responsabile dell'Area Tecnica