

02					
01	Settembre 2018	Seconda emissione - recepimento richieste Verificatori	E. Lombardo	Roberto GRILLO	Luca PATRONE
00	Luglio 2018	Prima emissione	M.C. Camoirano	Roberto GRILLO	Luca PATRONE
Revisione	Data	Oggetto	Redatto	Controllato	Approvato

COMUNE DI GENOVA



DIREZIONE PROGETTAZIONE

Direttore
Arch. Luca PATRONE

Settore Progettazione Impianti e Strutture

Dirigente
Ing. Sandro GAMBELLI

Comittente
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE

Codice Progetto
20.12.03

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE	Arch. Roberto GRILLO	RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	Arch. Ines MARASSO
Progetto Architettonico	Arch. P. Poggi Geom. E. Lombardo	Rilievi	I.S.T. F. Carbone I.S.T. M. C. Camoirano
Collaboratori	I.S.T. M. C. Camoirano	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione	F.D.T. Geom. Pietro Marcenaro
Progetto e Computi Strutture			
Progetto e Computi Impianti			
Computi Metrici e Capitolati	Arch. P. Poggi Geom. E. Lombardo	Verifica accessibilità	

Intervento/Opera		Municipio	IV
Ex ISTITUTO DORIA: Restauro e risanamento conservativo del prospetto principale su Via Struppa		VALBISAGNO	
Via Struppa, 148 - GENOVA		Quartiere	20
		STRUPPA	
Oggetto della tavola		N° progr. tav.	N° tot. tav.
Analisi nuovi prezzi		02	02
		Scala	Data
		1:100 1:50	Settembre 2018
Livello Progettazione		Tavola N°	
ESECUTIVO		11	
Codice MOGE	Codice OPERA	E-Ar	
15493	...		
Codice identificativo tavola			

Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Prezzo							
90.O10.N25.04 N.P.	<p>Manutenzione dei serramenti in ferro e vetro presenti al primo piano. La lavorazione comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asportazione delle pitture e delle ossidazioni dalla struttura in ferro; - Stuccatura e/o riparazione delle parti danneggiate; - Carteggiatura; - Ciclo completo di pitturazione con smalto ferromicaceo previo trattamento con fondo antiruggine; - Pulitura e/o riparazione della ferramenta; - Smontaggio con recupero dei vetri; - Applicazione sui vetri di una pellicola di sicurezza multistrato in poliestere dello spessore nominale pari a 200 micron, testata e classificata secondo la EN12600, EN356 e gli standards di sicurezza internazionali; - Rimontaggio dei vetri dotati di pellicola con eventuali sostituzione di quelli mancanti o danneggiati; - Smontaggio e rimontaggio delle ante dove necessario <p>Compreso il necessario ponteggio a servizio delle lavorazioni descritte</p>									
	(tremilasettecentosette/24)	cad								3.707,24
	<p>mano d'opera € 2.873,48 pari al 77,51% sicurezza pari a € 112,37</p>									
Codice	Lavori e somministrazioni	Um	Prezzo	Qta	Valore	%MO	ValMO	QSIC	ValSIC	
25.A05.H01.100	Smontaggio serramenti acciaio, PVC alluminio compr telaio	m ²	39,61	9,00000	356,49	100	356,10	1,61	14,49	
90.O10.N25.040	Grande riparazione di infissi rimozione vetri ristuccatura	m	19,83	39,00000	773,37	94	724,57	0,40	15,60	
PR.A24.A70.020	Stratificato sicurezza 2B2 sp. 8 mm	m ²	49,34	9,00000	444,06	0	0,00	0,00	0,00	
25.A90.D05.030	Asportazione di vecchie pitture su carpenteria metallica	m ²	9,15	13,50000	123,53	100	123,53	0,34	4,59	
25.A90.D10.101	Antiruggine idrosolub, vuoto per pieno, ringhiere semplici	m ²	12,26	9,00000	110,34	80	88,04	0,51	4,59	
25.A90.D10.202	Smalto ferromicaceo, vuoto per pieno, ringhiere complesse	m ²	15,41	9,00000	138,69	75	103,62	0,60	5,40	
90.O10.N15.010	legno a vetri per finestre	cad	15,48	2,00000	30,96	100	30,96	0,34	0,68	
25.A90.D05.040	Asportazione di vecchie pitture su ringhiere	m ²	13,73	13,50000	185,36	100	185,36	0,52	7,02	
AT.N20.S20.045	Montaggio e smontaggio trabatello con piano sino h 6,00m	cad	80,33	1,00000	80,33	0	0,00	0,00	0,00	
RU.M01.A01.030	Operaio Edile Qualificato	h	34,41	20,00000	688,20	100	688,20	1,82	36,40	
PR.A24.A10.010	Lastre di vetro float, spessore 4 mm.	m ²	16,39	9,00000	147,51	0	0,00	0,00	0,00	
AT.N20.S10.030	Ponteggio di facciata montaggio/smontaggio e primo mese	m ²	15,71	40,00000	628,40	91	573,23	0,59	23,60	
n.p. 20.4.10.30	<p>Provvista e posa in opera di persiane alla genovese di fattura uguale a quelle già presenti, in douglas con telaio della sezione di 6x4 cm, sportello apribile, complete di ferramenta d'uso per manovra e chiusura, nonche' dei gangheri a murare, compresa la coloritura a campione a scelta della D.L.</p>									
	(seicento quarantotto/26)	m ²								648,26
	<p>mano d'opera € 97,11 pari al 14,98% sicurezza pari a € 4,45</p>									

Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Prezzo							
	massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15.	m ³	116,38	0,03200	3,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.A20.C01.020	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C28/35.	m ³	136,62	0,06000	8,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PR.A23.A15.010 N.P.	Provvista di finestra in alluminio verniciato completa di "inglesine" ottenute mediante profili applicati sulla superficie esterna al vetro come indicato nell'abaco serramenti e conforme alle normative vigenti, con apertura ad anta e a vasistas complete di vetrocamera stratificato di sicurezza (3+3b-16-3+3b); ogni vetro stratificato sarà composto da 2 lastre tenute solidali da un foglio di intercalare in materiale plastico PVB 0,76 mm., che garantisca una classe prestazionale 1(B)1 secondo la normativa UNI EN 12600; il serramento dovrà inoltre garantire il rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa acustica e di trasmittanza.									
	(quattrocentotrentanove/87)	m ²								439,87
Codice	Lavori e somministrazioni	Um	Prezzo	Qta	Valore	%MO	ValMO	QSIC	ValSIC	
PR.A24.A70.020	Stratificato sicurezza 2B2 sp. 8 mm	m ²	49,34	1,00000	49,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	maggiorazione per realizzazione "inglesina "	m ²	30,00	1,00000	30,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PR.A23.A10.020	Finestra o portafin. AL apertura ad una o due ante a ribalta	m ²	360,53	1,00000	360,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00