

1) IDENTIFICAZIONE MANUFATTO

CODICE IDENTIFICAZIONE MANUFATTO	9_059
MUNICIPIO	9
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA (coordinate N / E)	44.384649 N 9.032238 E
CODICE CONCESSIONE	x
VIA / NOME OPERA	Corso Europa / Via Donato Somma
RIFERIMENTI	Cavalcavia tra Corso Europa e Via Donato Somma per uscita da "S.S.1 Aurelia" in Largo Egidio Pesce (Nervi)
OSTACOLO (corso d'acqua, ferrovia, ecc.)	Largo Edilio Pesce, Via Barolomeo Pagano, Via Riccardo Pellegrini

2) CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPOLOGIA MANUFATTO	CAVALCAVIA
UTILIZZO	CARRABILE
TIPOLOGIA STRUTTURA	A TRAVATA
MATERIALE	C.A. / C.A.P.
CATEGORIA	I CATEGORIA
LIMITAZIONI (solo per II categoria)	x
NUMERO CAMPATE	8

3) NOTE TECNICHE


1) DESCRIZIONE MANUFATTO: impalcato in c.a. sostenuto da struttura a travata in c.a. su pilastri e muri di spalla in c.a. 2) VIABILITA': unica carreggiata con una corsia per senso di marcia. 3) SERVIZI e SOTTOSERVIZI: varie reti / impianti staffati alla struttura, rete illuminazione pubblica presente, rete raccolta acque bianche presente. 4) SICUREZZA: guard rail e ringhiere metalliche di protezione su entrambi i lati della carreggiata. 5) LIMITAZIONI AL TRANSITO: nessuna limitazione rilevata. 6) OSSERVAZIONI: segni diffusi su tutto il viadotto di infiltrazioni d'acqua ed efflorescenze con espulsioni diffuse del copriferro ed esposizione delle barre d'armatura con segni di corrosione. Parte delle zone degradate della struttura sono state ripristinate con apposite malte anticorrosive.

4) NOTE GENERALI

x

5) MAPPA E FOTOGRAFIE

COLLEGAMENTO CARTELLA MANUFATTO (fotografie + concessione demaniale)



[MUNICIPIO 9/9_059 CORSO EUROPA - VIA DONATO SOMMA](#)

